


学校名	朝陽小学校
一覧表番号 (通し番号) 【R3緊急点検】	No.7 (23) 【47】

担当	対策内容	進捗
佐倉警察署		
印旛土木		
道路 河川課	グリーンベルト 路面標示	済
防災課		



学校名	朝陽小学校
一覧表番号 (通し番号) 【R3緊急点検】	No.8 (24) 【48】

担当	対策内容	進捗
佐倉警察署		
印旛土木		
道路河川課	外側線 冠水箇所の対応	済
防災課		



グーグルマップ (Webシステム)

学校名	朝陽小学校
一覧表番号 (通し番号) 【R3緊急点検】	No.9 (25) 【49】

担当	対策内容	進捗
佐倉警察署		
印旛土木		
道路河川課	グリーンベルト 路面標示 外側線 木の伐採(不定期)	済
防災課		



グーグルマップ (Webシステム)



学校名	交進小学校
一覧表番号 (通し番号) 【R3緊急点検】	No.4 (32) 【59】

担当	対策内容	進捗
佐倉警察署		
印旛土木	車止め(鉄製ポール)設置 グリーンベルト 路面標示 外側線 警戒表示	済
道路河川課		
防災課		



学校名	交進小学校
一覧表番号 (通し番号) 【R3緊急点検】	No.6 (34) 【61】

担当	対策内容	進捗
佐倉警察署		
印旛土木		
道路河川課	路面標示	済
防災課	看板設置 ミラー交換	済



グーグルマップ (Webシステム)

学校名	交進小学校
一覧表番号 (通し番号)【R3緊急点検】	No.12 (40)【71】



担当	対策内容	進捗
佐倉警察署		
印旛土木		
道路河川課	路面標示 外側線	
防災課		



グーグルマップ (Webシステム)

学校名	二州小学校
一覧表番号 (通し番号) 【R3緊急点検】	No.2 (53) 【89】

担当	対策内容	進捗
佐倉警察署		
印旛土木	防護柵 (ソフトポール) の設置 (反対側も) 反射板の設置	済 済
道路河川課		
防災課		



学校名	二州小学校
一覧表番号 (通し番号) 【R3緊急点検】	No.6 (57) 【94】

担当	対策内容	進捗
佐倉警察署		
印旛土木		
道路河川課	グリーンベルト	対策中
防災課	看板設置	済

グーグルマップ (Webシステム)



学校名	二州小学校
一覧表番号 (通し番号) 【R3緊急点検】	No.16 (67) 【なし】

担当	対策内容	進捗
佐倉警察署		
印旛土木		
道路河川課	交差点改良の検討	対策中
防災課		

