

3 朝陽小学校区 通学路対策箇所①－I

【対策】

- Y字路内の注意喚起のためのカラー舗装については検討中。



【対策】

- Y字路先の市道の路肩部分については草刈り実施。
- 国道からの車両に対し、道路右側に設置されていた看板が分かりづらく、また破損していたので、場所を変え、新品を設置。



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

3 朝陽小学校区 通学路対策箇所①ーⅡ（八街北中より要望）

【対策】

- 外側線の引き直しとグリーンベルトの延長舗装を実施中。




この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。



3 朝陽小学校区 通学路対策箇所②


【対策】

- 舗装部分の破損については修繕を検討中。
- 左見せカーブミラーを高規格ミラーへ付け換えを実施。



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

3 朝陽小学校区 通学路対策箇所③



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである

【対策】

- ① 注意看板を3枚設置。
- ② 防犯灯を3箇所追加で設置。
- ③ カーブの外側線の引き直しの実施。

