

8 八街北小学校区 通学路対策箇所①

【対策】

- 横断歩道標識柱に不具合があったので県警本部に補修申請をする。
- 道路拡幅については、境界が未確定な部分があるため、時間と検討を要する。



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

8 八街北小学校区 通学路対策箇所②


【対策】

- 路側帯の拡大含め、外側線・減速マークなど標示について実施。



【対策】

- スクールゾーン引き直し実施。
- 注意喚起看板が劣化破損していたため、付け替え実施。




この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

8 八街北小学校区 通学路対策箇所③

【対策】

- 蓋のない側溝の入れ替えを実施。榎戸駅側の拡幅については、計画済み。



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

