


8 八街北小学校区 通学路対策箇所①



<対策内容>

車よけのポールが設置されている。当面は大人による見守りと児童への交通安全指導の強化で対応。

※ハード面対策については、今後も検討していく。



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。

8 八街北小学校区 通学路対策箇所②



<対策内容>


見通しのよい交差点であり、横断歩道、カーブミラー、注意喚起看板も設置されている。当面は大人による見守りと児童への交通安全指導の強化で対応。

※ハード面対策は今後も検討していく。



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。

8 八街北小学校区 通学路対策箇所③



<対策内容>

- ① 「事故多しスピード落とせ」看板を2枚設置した。
- ・ 榎戸駅方面からの車両に対して
 - ・ 富山十字路方面からの車両に対して

<対策後>



<対策後>



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。