


## 2 笹引小学校区 通学路対策箇所①



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。

## 2 笹引小学校区 通学路対策箇所②



<対策内容>

① 土砂堆積箇所の土砂を撤去し、歩行部分を確保した。

<対策後>




<対策後>



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。

## 2 笹引小学校区 通学路対策箇所③



### <対策内容>

- ① 千葉・八街・川上線方面からの車両に対し、カーブミラーに注意喚起看板を設置した。
- ② 四木方面からの車両に対し、交差点手前のカーブミラーに注意喚起看板を設置した。

### <対策後>



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。