


### 3 朝陽小学校区 通学路対策箇所①



#### <対策内容>

- I 交差点改良工事を行い、自動車用信号を設置、道幅を広くし、スクールゾーン表記をした。
- II 車両に対し、「学童多し注意」看板を2枚設置した。

#### I 〈交差点改良工事対策後〉



#### II 〈対策後〉



#### II 〈対策後〉



#### I 〈交差点改良工事対策後〉



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。

### 3 朝陽小学校区 通学路対策箇所②

#### <対策内容>

- ・車両に対する注意喚起看板（電柱幕）を2枚設置した。
- ① 稲荷神社方面からの車両に対して設置されていた電柱幕の付け替えをした。
  - ② 交差点内にある電柱に「重大事故発生現場」看板を設置した。




#### <対策後>



#### <対策後>



### 3 朝陽小学校区 通学路対策箇所③



#### <対策内容>

- ① 外側線の引き直しを行った。
- ② 「横断者注意」の注意喚起看板を電柱に設置した。

#### <対策後>



#### <対策前>



#### <対策後>



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。