

### 3 朝陽小学校区 通学路対策箇所①-I



#### 【対策】

- Y字路内の注意喚起のためのカラー舗装については検討中。



#### 【対策】

- Y字路先の市道の路肩部分については草刈り実施。
- 国道からの車両に対し、道路右側に設置されていた看板が分かりづらく、また破損していたので、場所を変え、新品を設置。



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

### 3 朝陽小学校区 通学路対策箇所①-Ⅱ (八街北中より要望)


【対策】

○ 外側線の引き直しとグリーンベルトの延長舗装を実施中。



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

### 3 朝陽小学校区 通学路対策箇所②




#### 【対策】

- 舗装部分の破損については修繕を検討中。
- 左見せカーブミラーを高規格ミラーへ付け換えを実施。



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

### 3 朝陽小学校区 通学路対策箇所③



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

- 【対策】**
- ① 注意看板を3枚設置。 ●
  - ② 防犯灯を3箇所追加で設置。 ●
  - ③ カーブの外側線の引き直しの実施。



