


事故後の経緯と対策内容

資料 1

- 6月28日の事故発生後、対策の検討、関係機関協議を経て、8月2日から外側線の設置を開始し、8月11日時点で外側線を道路両側に設置完了。
- 8月24日に狭さく、8月25日にハンプの設置が完了しており、現在は、防護柵を設置中。
- 警察では8月13日より時速30kmの速度制限、8月30日より大型自動車通行止め規制を実施している。

■主な整備内容



国土地理院地図

※詳細な設置位置等は沿道の方々等との調整により確定。
※車道幅員5.0mは朝陽小学校前の概ね200mの範囲。

対象路線全体の大型自動車等通行止め規制[8/30より開始 (警察)]