



1 実住小学校区 通学路対策箇所①

【対策】

- 路肩部分の歩道用グリーンベルトの延長舗装を、八街五差路までの区間で実施。その後、木原入り口まで塗装を実施。



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。


1 実住小学校区 通学路対策箇所②



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

【対策】

- 千葉県警察本部に横断歩道設置要望を報告済み。学校・自治会との話し合いと路面標示の改良について検討中。



【対策】

- 路面標示（「とまれ」）の引き直しを実施。



1 実住小学校区 通学路対策箇所③

【対策】

- 交差点部、設置可能な箇所に、ラバーポールを設置。



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。