

4 交進小学校区 通学路対策箇所①

【対策】

- 外側線の引き直しを検討。




この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

4 交進小学校区 通学路対策箇所②

【対策】

- 道路の舗装修繕を検討。



【対策】

- 「学童多し、注意」看板を新しく設置。
- 当該箇所へ入る道の拡幅工事を実施。





この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

4 交進小学校区 通学路対策箇所③

【対策】

- 信号設置要望場所として県警本部に報告済みである。
設置までは、見守り等による安全対策を依頼する。



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。