


5 二州小学校区 通学路対策箇所①



【対策】

- 交通安全対策事業で歩道整備を実施しており、鋭意歩道の整備を進めている。



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

5 二州小学校区 通学路対策箇所②


【対策】

- 外側線、減速マーク等の路面標示の引き直し。
- 県警への停止線補修の実施要望。



この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

5 二州小学校区 通学路対策箇所③



【対策】

- 付近住民に樹木の剪定を依頼し、道路上に蓄積した土砂の撤去を実施。
- 外側線の引き直しを実施。

① 道路上に蓄積した土砂の撤去を実施。



② 外側線の引き直しを実施。



地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。