

# 通学路における緊急一斉点検 対策取組結果一覧

資料2

令和7年3月末日(見込み)

学校名	危険箇所数	対策の取組状況			
		完了	着手済	未着手	計
実住小学校	20	19	1	0	20
笹引小学校	20	16	4	0	20
朝陽小学校	11	10	1	0	11
交進小学校	36	36	0	0	36
二州小学校	17	16	1	0	17
川上小学校	13	12	1	0	13
八街東小学校	15	14	1	0	15
八街北小学校	18	18	0	0	18
計	150	141	9	0	150

## ○対策機関ごとの件数

市道路 河川課	市 防災課	市教育 委員会	印旛土木 事務所	警 察	計
9	7	6	7	1	30
14	6	6	2	1	29
8	4	4	1	2	19
18	5	13	4	3	43
6	1	6	7	1	21
9	8	3	3	0	23
7	2	8	1	4	22
11	7	5	0	2	25
82	40	51	25	14	212

## ○道路河川課対応状況

学校名	3年度 完了	6年度 完了 (見込み)	長 期	計
実住小学校	6	2	1	9
笹引小学校	7	3	4	14
朝陽小学校	5	2	1	8
交進小学校	7	11	0	18
二州小学校	3	2	1	6
川上小学校	4	4	1	9
八街東小学校	3	3	1	7
八街北小学校	4	7	0	11
計	39	34	9	82

## ○長期対応内容

交差点改良 8箇所、歩道整備 1箇所

## ○令和6年度対策内容(予定)

交差点改良 3箇所の詳細設計業務委託