

八街市立小中学校、幼稚園及び中央公民館の耐震診断状況一覧

小学校一覧

施設名	棟用途	建築年度	構造	階数	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断			耐震改修		
							実施年度	Is値	q値 ($C_{TU} \cdot S_D$ 値)	実施年度	Is値	q値 ($C_{TU} \cdot S_D$ 値)
実住小学校	校舎	S58	RC	3	2,904	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	S58	RC	3	1,126	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	S58	RC	3	3,008	新	—	—	—	—	—	—
	体育館	S45	RS	1	1,350	旧	H21	0.12	0.36	H22	0.93	1.69
笹引小学校	校舎	S54	RC	2	800	旧	H21	0.87	(0.89)	補強不要		
	校舎	S54	RC	2	987	旧	H21	1.00	(0.43)	補強不要		
	校舎	H22	S	2	593	新	—	—	—	—	—	—
	体育館	S60	RC	2	833	新	—	—	—	—	—	—
朝陽小学校	校舎	S43	S	2	719	旧	H21	0.11	0.47	H25解体		
				3	97	旧	H21	0.04	0.16			
	校舎	H26	RC	3	3,416	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	S58	RC	3	1,020	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	S58	RC	3	430	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	S58	RC	3	1,542	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	H6	S	2	360	新	—	—	—	H26解体		
	校舎	H9	S	2	169	新	—	—	—	H26解体		
	校舎	H11	S	2	169	新	—	—	—	H26解体		
	校舎	H12	S	2	596	新	—	—	—	H26解体		
	校舎	H14	S	2	175	新	—	—	—	H26解体		
	体育館	S46	RS	1	683	旧	H8	0.69		H25解体		
	体育館	H26	RS	2	978	新	—	—	—	—	—	—
交進小学校	校舎	S52	RC	3	2,880	旧	H21	0.50	(0.51)	H26	0.75	(0.33)
	校舎	H21	S	2	464	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	H6	S	2	165	新	—	—	—	—	—	—
	体育館	S59	RC	2	923	新	—	—	—	—	—	—
二州小学校	校舎	S51	RC	2	875	旧	H12	0.52	(0.55)	H13	0.78	(0.82)
	校舎	H13	RC	2	3,208	新	—	—	—	—	—	—
	体育館	S60	RC	2	922	新	—	—	—	—	—	—
二州小学校沖分校	校舎	S54	RC	2	1,467	旧	H21	1.21	(0.38)	補強不要		
	体育館	S63	RC	1	716	新	—	—	—	—	—	—
川上小学校	校舎	S49	RC	2	1,861	旧	H21	0.57	(0.33)	H26	0.73	(0.75)
	校舎	S49	RC	1	234	旧	H21	1.12	(1.14)	補強不要		
	校舎	H6	RC	3	2,250	新	—	—	—	—	—	—
	体育館	S60	RC	2	922	新	—	—	—	—	—	—
八街東小学校	校舎	S56	RC	3	2,503	旧	H21	0.63	(0.64)	H26	0.73	(0.73)
	校舎	S56	RC	3	1,083	旧	H21	0.39	(0.31)	H26	0.75	(0.30)
	校舎	S56	RC	3	2,008	旧	H21	0.90	(0.91)	補強不要		
	校舎	H22	S	2	847	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	H7	S	2	336	新	—	—	—	—	—	—
	体育館	S59	RC	2	923	新	—	—	—	—	—	—
八街北小学校	校舎	H3	RC	3	2,509	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	H3	RC	3	2,172	新	—	—	—	—	—	—
	体育館	H4	RC	2	930	新	—	—	—	—	—	—

中学校一覧

施設名	棟用途	建築年度	構造	階数	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断			耐震改修		
							実施年度	Is値	q値 ($C_{TU} \cdot S_D$ 値)	実施年度	Is値	q値 ($C_{TU} \cdot S_D$ 値)
八街中学校	校舎	S47	RC	2	701	旧	H20	0.80		補強不要		
				3	1,835	旧	H20	0.54		H26	0.70	(0.41)
	校舎	S47	RC	4	753	旧	H20	0.29	(0.41)	H22	0.70	(0.72)
	校舎	S48	RC	4	753	旧	H20	0.29	(0.40)	H22	0.72	(0.75)
	校舎	S48	RC	4	753	旧	H20	0.28	(0.39)	H22	0.72	(0.75)
	校舎	H5	RC	3	1,022	新	—	—	—	—	—	—
	体育館	S50	RC	2	1,575	旧	H20	0.11	(0.07)	H22	0.74	(0.43)
	武道場	H22	W	1	611	新	—	—	—	—	—	—
八街中央中学校	校舎	H18	RC	3	2,601	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	H18	RC	3	2,302	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	H18	RC	3	4,008	新	—	—	—	—	—	—
	体育館	S45	S	1	1,479	旧	H8	0.78	1.84	補強不要		
	武道場	H11	S	2	1,105	新	—	—	—	—	—	—
八街南中学校	校舎	S61	RC	3	2,164	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	S61	RC	3	2,316	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	S61	RC	3	651	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	H5	S	2	169	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	H6	S	2	169	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	H7	S	2	169	新	—	—	—	—	—	—
	体育館	S61	RC	2	1,411	新	—	—	—	—	—	—
	武道場	H14	S	1	329	新	—	—	—	—	—	—
八街北中学校	校舎	H8	RC	3	3,947	新	—	—	—	—	—	—
	校舎	H8	RC	2	1,165	新	—	—	—	—	—	—
	校舎、体育館	H8	RC	3	2,982	新	—	—	—	—	—	—
	部室棟	H8	RC	2	252	新	—	—	—	—	—	—
	プール付属棟	H9	RC	1	215	新	—	—	—	—	—	—

幼稚園一覧

施設名	棟用途	建築年度	構造	階数	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断			耐震改修		
							実施年度	Is値	q値 ($C_{TU} \cdot S_D$ 値)	実施年度	Is値	q値 ($C_{TU} \cdot S_D$ 値)
八街第一幼稚園	園舎	H6	S	1	1,287	新	—	—	—	—	—	—
川上幼稚園	園舎	H8	W	1	761	新	—	—	—	—	—	—
朝陽幼稚園	園舎	H7	W	1	752	新	—	—	—	—	—	—

中央公民館一覧

施設名	棟用途	建築年度	構造	階数	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断			耐震改修		
							実施年度	Is値	q値 ($C_{TU} \cdot S_D$ 値)	実施年度	Is値	q値 ($C_{TU} \cdot S_D$ 値)
中央公民館	公民館	S53	RC	2	1,251	旧	H22	0.27	(0.09)	H24	0.83	(0.36)
	公民館	S53	RC	1	353	旧	H22	1.73	(1.75)	補強不要		
	公民館	S53	RC	2	1,520	旧	H22	1.01	(0.39)	補強不要		