

1 実住小学校区 通学路対策箇所①



<対策内容>

- ① 地権者に依頼し、敷地から張り出している枝を伐採してもらった。
- ② 路肩の一部をカラー化した。

<対策後>



<対策前>



<対策後>



<対策後>



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。

1 実住小学校区 通学路対策箇所②



<対策内容>

- ① 二区五差路方面からの車両に対し、注意喚起看板を電柱に設置した。
- ② 大正踏切から交差点に向かう車に対し、注意喚起電柱幕を設置した。

<対策後>



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。

1 実住小学校区 通学路対策箇所③

<対策前>




<対策後>



<対策内容>

① 外側線の引き直しを行った。



<対策前>



<対策後>



2



<対策前>



<対策後>



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。