

4 交進小学校区 通学路対策箇所①



<対策内容>

- ① 榎戸方面からの車に対し、「通学路につき注意」の看板を設置した。
- ② 土砂堆積箇所の土砂撤去、除草を行い、外側線が見えるようにした。

<対策前>



<対策後>



4 交進小学校区 通学路対策箇所②



<対策内容>

「横断者注意」の注意喚起看板を2枚設置した。

- ① 千葉方面からの車両に対して
- ② 八街から千葉方面への車両に対して

<対策後>



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。

4 交進小学校区 通学路対策箇所③



<対策内容>

「危険 重大事故発生現場」注意喚起看板を設置した。

- ・松林公民館方面への車両に対して

<対策後>



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。