

5 二州小学校区 通学路対策箇所①



<対策内容>

- ① 路肩の清掃を行い、歩行・自転車通行部分を確保した。
- ② 「通学路につき注意」注意喚起看板を設置した。

<対策後>



<対策後>



<対策前>




<対策後>



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。

5 二州小学校区 通学路対策箇所②



<対策内容>

- ① 「横断者注意」看板を2枚設置した。
 - ・ 国道126号方面からの車両に対して
 - ・ 二州第2保育園前バス停方面からの車両に対して
- ② 土砂堆積箇所の土砂を撤去し、歩行部分を確保した。

<対策後>



<対策後>



<対策後>



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。

5 二州小学校区 通学路対策箇所③

<対策後>

<対策内容>

- ① 「通学路につき注意」の注意喚起看板を2枚設置した。
- ② 土砂堆積箇所の土砂を撤去し、歩行部分を確保した。

<対策後>

この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。