

## 7 八街東小学校区 通学路対策箇所①



### <対策内容>


①時速30km制限区間であり、グリーンベルトが設置されている。児童への交通安全指導と大人の見守り活動の強化を学校へ依頼。

※今後も対策検討を継続する。



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。

## 7 八街東小学校区 通学路対策箇所②



### <対策内容>

- ① 車に対し、通学時間帯の午前7時～午前8時の通行を控えていただくことを促す看板を、道路の出入口（両端）に設置した。



### <対策前>



### <対策後>




この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。

## 7 八街東小学校区 通学路対策箇所③



### <対策内容>

- ① 歩道がなく、道幅も狭い通学路を、歩道がある大通りに変更するよう学校に依頼した。



### <変更前>



### <変更後>



この地図データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。